07.3-112 Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung prüfen

Arb.-Nr. der AW- bzw. Standardtexte- und Richtzeiten-Unterlagen 07-2006.


A. Grund-Ausführung Standard Standard KAT (ungeregelt) Landes-Ausführung (405) (5)

Prüfwerte

Fahrstellung	Kühlmitteltemperatur	Leerlaufdrehzahl 600-750/min 900-1000/min	
Ohne Gang	> 42° < 42°		
Mit Gang	> 42° < 42°	450-550/min 700-850/min	
Stromaufnahme am Leerlaufsteller bei Betriebstemperatur (ca. 80 °C Motoröltemp	peratur)	1050-1200 mA	

Sonderwerkzeuge

Prüfkabel zur Strommessung



102 589 04 63 00

Handelsübliche Werkzeuge

Digital-Prüfgerät (Drehzahl, Schließwinkel, Zündwinkel)	z.B. Firma Bosch, MOT 001.03
Multimeter	z.B. Firma Sun DMM-5

Hinweis

Zur Verbesserung der Leerlaufstabilität wurde die Leckluftmenge des Leerlaufstellers in zwei Stufen geändert (1. Änderung März 1982; 2. Änderung Juli 1982). Die Teil-Nummer des Leerlaufstellers wurde nicht geändert.

Seit Mai 1983 wird für die Leerlauf- und Teillasterkennung am Klappenstutzen ein Drosselklappenschalter mit Leerlaufkontakt eingebaut (bisher Unterdruckschalter).




107-25806

Die elektrische Ansteuerung von Drosselklappenschalter und Unterdruckschalter ist gleich.

21 Steuergerät Leerlaufdrehzahlregelung


22a Drosselklappenschalter

k = Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung Nr. 12




1072-10345/1

Seit Juni 1983 wird zwischen den beiden Formschläuchen am Leerlaufsteller eine Bypassleitung (Pfeil) eingebaut. Sie ist an einem Ende verschlossen. Bei einer Leerlaufdrehzahl unter 600/min das geschlossene Ende der Bypassleitung abschneiden. Nachträglicher Einbau der Bypassleitung siehe "Programmierte Reparatur" unter "Motordrehzahl schwankt beim Ausrollen".



1073-9719/4



1543-10206/1

Schaltplan elektronische Leerlaufdrehzahlregelung

- 6 Warmlaufregler
- 13 Kraftstoffpumpenrelais
- 20 Temperaturschalter 42 °C Kühlmittel
- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 22 Unterdruckschalter für Leerlauf-Teillasterkennung (ab Mai 1983 Drosselklappenschalter)
- 23 Leerlaufsteller

- Stützpunkt Klemme 30 unter Sicherungsträger
- Kabelverbinder Motor Klemme 50
- С Sicherungsdose Klemme 15 Zugang Sicherung 14
- Kupplung Startsperr- und Rückfahrlichtschalter Klemme 7 Übergasabschaltung
- Schlußlampensatz Klemme 2 zur Kraftstoffpumpe
- f Stützpunkt Klimaanlage unter Sicherungsträger
- Zündstartschalter Klemme 50
- Sicherungsdose Klemme 15 Zugang Sicherung 14
- Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung 12
- Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung 12
- Kabelverbinder Klemme TD

Farben der Leitungen

bl = blau

br = braun

ge = gelb gn = grün

gr = grau

rt = rot

sw = schwarz

vi = violet

ws = weiß

Anordnung Steuergerät

Typ 107

Linkslenker

Rechts im Fahrzeuginneren hinter dem Handschuhkasten. Zu Reparaturarbeiten Handschuhkasten und Verkleidung herausnehmen.



107-25804

Rechtslenker

Links im Fahrzeuginneren hinter der Seitenverkleidung. Zu Reparaturarbeiten Verkleidung abnehmen.




107-25807

Typ 126

Linkslenker


Im Aggregateraum




107-21593

Rechtslenker

Montiert am Träger Bremspedal



107-25805



1073-9719/2

Funktionsschema elektronische Leerlaufdrehzahlregelung

- 20 Temperaturschalter 42 °C Kühlmittel
- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 22 Unterdruckschalter Leerlauf-Teillasterkennung
- 23 Leerlaufsteller

- f Stützpunkt Klimaanlage unter Sicherungsträger
- g Zündstartschalter Klemme 50
- h Sicherunsdose Klemme 15 Zugang Sicherung 14
- i Sicherungsdose Klemme 15 Sícherung 12
- k Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung 12

Farben der Leitungen

bl = blau

br = braun ge = gelb

gn = grün


gr = grau rt = rot

sw = schwarz vi = violett

Leerlaufsteller

Zündung ein- und ausschalten			
Leerlaufsteller Leerlaufsteller schaltet hörbar bzw. fühlbar.			
		\downarrow	

Bypassleitung auf Durchgang prüfen bzw. abschneiden. Evtl. Bypassleitung (Pfeil) nachträglich einbauen (Programmierte Reparatur, Verbrennung II).




Ja Nein

Leerlaufsteller erneuern.



107-31476



1073-9719/4



107-20069

Kupplung am Steuergerät (21) abziehen. Zündung einschalten. Prüfen, ob an Buchse 2 (Plus) und 4 (Masse) Batteriespannung anliegt.

Liegt keine Spannung an:

- a) Leitung schwarz/rot zwischen Buchse 2 und Sicherung 14 (Klemme 15) prüfen.
- b) Leitung braun, Buchse 4, zu Masse prüfen (siehe Schaltplan).

Liegt Spannung an:

Gleichzeitig die Buchsen 1 und 2 und 5 kurzzeitig (max. 5 Sekunden) überbrücken. Dabei muß der Leerlaufsteller hörbar schalten.

Leerlaufsteller schaltet.

Leerlaufsteller schaltet nicht.

Formschläuche auf Durchgang prüfen Steuergerät erneuern.

Leitungen (Buchse 1 und 5) zwischen Leerlaufsteller und Steuergerät auf Durchgang prüfen.


Widerstand ca. 0 Ω .


Ja

Nein


Leitungsunterbrechung nach Schaltplan beseitigen.

- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 23 Leerlaufsteller
- h Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung 14





107-21595



1072-10344

Leitung TD gn/ge vom Kraftstoffpumpenrelais zum Steuergerät auf Durchgang prüfen. Widerstand 0 Ω . Ja Nein Leitungsunterbrechung nach Schaltplan beseitigen. Zusatzfunktionen Einschaltsignal automatisches Getriebe und Kältekompressor prüfen.

Leerlaufdrehzahl mit und ohne Fahrstellung

Motor im Leerlauf bei ca. 80 °C Motoröltemperatur, Fahrstellung einlegen.

Leerlaufdrehzahl fällt auf 500/min ab.

Ende der Prüfung




107-21594/2

Motor abgestellt, Zündung einschalten. Kupplung am Steuergerät (21) abziehen.


Voltmeter zwischen den Buchsen 8 (MInus) und 2 (Plus) anschließen. In Stellung "P" oder "N" muß Batteriespannung anliegen.

In Fahrstellung wird über den Startsperrund Rückfahrlichtschalter Buchse 8 (Minus) unterbrochen.




Leitung vom Steuergerät zum Zündstartschalter prüfen.

- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 25 Zündstartschalter
- g Startsperr- und Rückfahrlichtschalter
- h Sicherungsdose Klemme 15 Zugang Sicherung 14



Leerlaufstabilisierung bei Motoren mit Kältekompressor



im Sicherungskasten

1072-10348

1072-10348

B. Grund-Ausführung NV KAT (geregelt) Landes-Ausführung J (JSA)

a) Motor 116 Modelljahr 1981/82


.

Prüfwerte

Kühlmitteltemperatur	Leerlaufdrehzahl
> 42 °C < 42 °C	ca. 500/min ca. 750/min

Handelsübliche Werkzeuge

Digital-Prüfgerät (Drehzahl, Schließwinkel, Zündwinkel)	z.B. Firma Bosch, MOT 001.03
Multimeter	z.B. Firma Sun DMM-5



1073-9719/1

Funktionsschema

- 20 Temperaturschalter 42 °C Kühlmittel
- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 23 Leerlaufsteller
- 29 Relais Spannungsversorgung
- 30 Überspannungsschutz

- a Zum Steuergerät Lambda-Regelung, Klemme 8
- b Zum Relais Lufteinblasung
- Zum Steuergerät Lambda-Regelung, Klemme 6, geschleift an der Lambda-Regelung zum Drosselklappenschalter

Elektrische Ansteuerung des Leerlaufstellers prüfen

Motor - Betriebstemperatur Zündung eingeschaltet Kupplung am Leerlaufsteller abziehen und Spannung messen

Anzeige ca. 12 Volt.

Anzeige 0 Volt.



107-20069

Kupplung am Steuergerät (21) abziehen und an Buchsen 2 und 4 Spannung (ca. 12 Volt) prüfen.


Liegt keine Spannung an, Spannungsversorgung nach elektrischem Schaltplan prüfen ggf. defekte Teile erneuern.

Liegt jetzt Spannung an, Leitung (schwarz/gelb) von Kupplung Steuergerät zu Kupplung Leerlaufsteller auf Unterbrechung prüfen, ggf. in Ordnung bringen.

Kupplung an Steuergerät anschließen und erneut Spannung an Kupplung Leerlaufsteller messen.

Anzeige 0 Volt, Steuergerät erneuern.

Ende der Prüfung



107-20072/1

Regelung des Steuergerätes prüfen

Motor im Leerlauf bei Betriebstemperatur. Kupplung am Leerlaufsteller so aufstecken, daß am Stecker Spannung gemessen werden kann.

Anzeige 5 Volt ± 1.

Keine Anzeige (keine Regelung).



107-20070

Steuergerät erneuern


Leerlaufsteller prüfen

Motor im Leerlauf. Kühlmitteltemperatur < 42 °C simulieren, dazu Kupplung am Temperaturschalter (20) abziehen und überdruck

Leerlaufdrehzahl erhöht sich auf ca. 750/min Leerlaufdrehzahl erhöht sich nicht.



114-19863



Leerlaufdrehzahl fällt ab bzw. Motor geht aus, Steuergerät erneuern.

Leerlaufdrehzahl fällt nicht ab, Leerlaufsteller erneuern.

Ende der Prüfung



107-20071

b. Motor 116 NV KAT (geregelt)Motor 116 ab Modelljahr 1983Motor 117 ab Modelljahr 1984

Prüfwerte

Fahrstellung	Motoröltemperatur	Leerlaufdrehzahl
Ohne Gang	> 16 °C < 16 °C	800-950/min 600-700/min
Mit Gang	> 16 °C < 16 °C	650-750/min 450-550/min



Prüfkabel zur Strommessung



102 589 04 63 00


Handelsübliche Werkzeuge

Digital-Prüfgerät (Drehzahl, Schließwinkel, Zündwinkel)	z.B. Firma Bosch, MOT 001.03
Multimeter	z.B. Firma Sun DMM-5


Hinweis

Der Umschaltpunkt für die Motordrehzahl wird am Temperaturschalter 16 °C Öl (19), der gleichzeitig ein Signal an das Steuergerät der Lambda-Regelung gibt, abgenommen

Das Steuergerät früherer Modelljahre kann nicht eingebaut werden.




114-19906



1073-9719/3

Funktionsschema

- 19 Temperaturschalter 16 °C Öl
- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 23 Leerlaufsteller
- a Zum Stützpunkt (a) Klimatisierungsautomatik
- Zum Zündstartschalter Klemme 50
- Zum Steuergerät Lambda-Regelung Klemme 6, geschleift an der Lambda-Regelung zum Drosselklappenschalter
- Zum Steuergerät Lambda-Regelung Klemme 7
- Zum Relais Überspannungsschutz Zum Temperaturschalter 42 °C Kühlmittel



1543-10206/2

Elektrischer Schaltplan Leerlaufdrehzahlregelung

- 6 Warmlaufregler
- 19 Temperaturschalter 16 °C Öl
- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 23 Leerlaufsteller
- 28 Relais Klimaanlage bzw. Klimatisierungsautomatik
- 31 Kraftstoffpumpenrelais
- a Stützpunkt Klimaanlage bzw. Klimatisierungsautomatik
- b Zum Stützpunkt Klemme 30, Typ 126
 Zum Kabelverbinder Motor, Klemme 30, Typ 107
- c Zum Kabelverbinder Motor, Klemme 50
- d Zur Sicherungsdose Klemme 15

- Zum Startsperr- und Rückfahrlichtschalter Klemme 7
- f Zum Schlußlampenleitungssatz Klemme 2
- g Zur Kupplung Kältekompressor
- h Zum Zündstartschalter Klemme 50
- i Zum Relais Lambda-Regelung mit Überspannungsschutz, Klemme 2
- k Zum Niederdruckschalter Kältekompressor
- I Zum Steuergerät Lambda-Regelung Klemme 6
- m Zum Kabelverbinder Klemme TD, Typ 126 Zum Drehzahlmesser, Typ 107
- n Zum Schaltgerät Temperaturregelung
- o Zur Sicherungsdose Klemme 15 X
- p Zum Temperaturschalter 42 °C Kühlmittel
- zum Steuergerät Lambda-Regelung Klemme 7

Farben der Leitungen

bl = blau

br = braun

ge = gelb


gn = grün gr = grau

rt = rot

sw = schwarz

ws = weiß

Leerlaufsteller



Kupplung am Steuergerät (21) abziehen. Zündung einschalten. Prüfen, ob an Buchse 2 (Plus) und 4 (Masse) Batteriespannung anliegt.

Liegt keine Spannung an:


- a) Leitung schwarz/rot zwischen Buchse 2 und Sicherung 14 (Klemme 15) prüfen.
- b) Leitung braun, Buchse 4, zu Masse prüfen (siehe Schaltplan).

Liegt Spannung an:

Gleichzeitig die Buchsen 1 und 2 und 5 kurzzeitig (max. 5 Sekunden) überbrücken. Dabei muß der Leerlaufsteller hörbar schalten.

Leerlaufsteller schaltet.

Leerlaufsteller schaltet




Formschläuche auf Durchgang prüfen Steuergerät erneuern.

Leitungen (Buchse 1 und 5) zwischen Leerlaufsteller und Steuergerät auf Durchgang prüfen.


Widerstand ca. 0 Ω .

Ja


Nein




- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 23 Leerlaufsteller
- h Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung 14




107-21594



107-21595




1072-10344



Leerlaufdrehzahl mit und ohne Fahrstellung

Motor im Leerlauf bei ca. 80 °C Motoröltemperatur, Fahrstellung einlegen.

Leerlaufdrehzahl fällt auf ca. 500/min ab. Leerlaufdrehzahl fällt nicht ab.




107-24002


Motor abgestellt, Zündung einschalten. Kupplung am Steuergerät (21) abziehen.

Voltmeter zwischen den Buchsen 8 (MInus) und 2 (Plus) anschließen. In Stellung "P" oder "N" muß Batteriespannung anliegen.


In Fahrstellung wird über den Startsperrund Rückfahrlichtschalter Buchse 8 (Minus) unterbrochen.



- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- 25 Zündstartschalter
- g Zum Startsperr- und Rückfahrlichtschalter
- h Zum Relais Lambda-Regelung mit Überspannungsschutz




Leerlaufstabilisierung bei Motoren mit Kältekompressor




C. Leerlauf- und Teillasterkennung

a) Fahrzeuge mit Unterdruckschalter

Kupplung (Pfeil) am Unterdruckschalter (22) abziehen und überbrücken. Leerlaufdrehzahl 600-700/min. Nein Ja Kupplung am Unterdruckschalter und am Steuergerät (21) nach Schaltplan prüfen. Batteriespannung Batteriespannung Ja Nein Spannungsver-Steuergerät erneuern. sorgung nach Schaltplan prüfen. Ende der Prüfung




107-21597



107-21594

Kupplung am Unterdruckschalter aufstecken, Unterdruckschalter mit ca. 500 mbar beaufschlagen. Drehzahlerhöhung Drehzahl erhöht um ca. 200/min. sich nicht 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung 22 Unterdruckschalter k Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung 12



Unterdruckschalter erneuern.

Ende der Prüfung

Beim leichten Gasgeben muß sich sofort Unterdruck an der Leitung weiß/gelb aufbauen.

Ja

Nein

Ende der Prüfung

Unterdruckleitung weiß/gelb und Anschluß am Klappenstutzen auf Durchgang prüfen. Eventuell am Klappenstutzen mit Abgasrückführung vertauscht.

Ende der Prüfung

- a Abgasrückführung
- b Unterdruckschalter



107-21700

b) Fahrzeuge mit Drosselklappenschalter

Motor abstellen.

Kupplung (Pfeil) zwischen Drosselklappenschalter und Steuergerät trennen.

Widerstand vom Drosselklappenschalter prüfen. Drosselklappenschalter einstellen bzw. erneuern oder verpolt (siehe 07.3-152).

Drosselklappeschalter in Ordnung

Ja

Nein

Drosselklappenschalter erneuern.

Leitungen zwischen Drosselklappenschalter und Steuergerät nach Schaltplan auf Unterbrechung prüfen.



107-26183



107-25806

D. Leerlaufdrehzahlanhebung bei kaltem Motor


a) Fahrzeuge mit Kühlmitteltemperaturschalter 42°C

Motor im Leerlauf bei ca. 80 °C Motoröltemperatur. Kühlmitteltemperatur < 42 °C simulieren. Dazu Kupplung am Temperaturschalter (20) abziehen und überbrücken.

Leerlaufdrehzahl erhöht sich um ca. 250/min.

Leerlaudrehzahl erhöht sich nicht.

Kupplung am Steuergerät abziehen und prüfen, ob Batteriespannung an Buchse 6 Leitung schwarz/gelb bzw. rot/gelb anliegt.




Temperaturschalter prüfen bzw. erneuern. < 42 °C Kühlmitteltemperatur - Durchgang.

Ende der Prüfung

> 42 °C Kühlmitteltemperatur - kein Durchgang.

- 20 Temperaturschalter 42 °C Kühlmittel
- 21 Steuergerät elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
- Sicherungsdose Klemme 15 Sicherung 12




b) Fahrzeuge mit Öltemperaturschalter 16 °C


Motor im Leerlauf bei ca. 80 °C Motoröltemperatur. Wählhebel in Stellung "P" bzw. "N" Motoröltemperatur < 16 °C simulieren. Dazu Kupplung am Temperaturschalter (19) abziehen und an Masse legen.

Leerlaufdrehzahl erhöht sich auf 800-900/min.

Leerlaudrehzahl erhöht sich nicht.

Kupplung am Steuergerät abziehen und Leitung von Buchse 6 zum Temperaturschalter 16 °C Öl auf Durchgang prüfen.






1072-10346/1

Temperaturschalter prüfen bzw. erneuern. < 16 °C Motoröltemperatur - Durchgang. > 16 °C Motoröltemperatur - kein Durchgang.

Ende der Prüfung



E. Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor zu hoch

Motor im Leerlauf bei ca. 80 °C Motoröltemperatur. Wählhebel in Stellung "P" bzw. "N". Kupplung am Temperaturschalter (19) abziehen. Leerlaufdrehzahl fällt auf ca. fällt nicht ab 500/min ab.


Temperaturschalter (19) erneuern.




Landes-Ausführung (USA) ab Modelljahr 1985 Kupplung an Drucksprungschalter abziehen. Anm.: Der Drucksprungschalter für die Beschleunigungsanreicherung ist dem Öltemperaturschalter parallel geschaltet.

Leerlaufdrehzahl fällt auf ca. fällt nicht ab 500/min ab.


Drucksprungschalter erneuern.



Kupplung am Steuergerät abziehen und Leitung von Buchse 6 zum Temperaturschalter (19) auf Durchgang prüfen.



Leitung zum Temperaturschalter (19) überprüfen.



1072-10346/1

F. Zuordnung der Zusatzfunktionen

Ausführung	Leerlauf- und Teillasterkennung		Leerlaufdrehzahlanhebung bei kaltem Motor durch	
	Unterdruck- schalter	Drosselklappen- schalter	Kühlmittel- temperatur schalter 42 °C	Öltemperatur- schalter 16°C
Grund-Ausführung ab September 1981 bis April 1983 Standard Standard KAT (ungeregelt)	Х	-	Х	-
Grund-Ausführung ab Mai 1983 Standard Standard KAT (ungeregelt) Landes-Ausführung (III) (II	-	Х	Х	-
Landes-Ausführung J (ISA) Motor 116, Modelljahr 1981/82	-	Х	Х	-
Landes-Ausführung J (15A) Motor 116 ab Modelljahr 1983 Motor 117 ab Modelljahr 1984 Grund-Ausführung NV KAT (geregelt)	-	Х	-	Х